

ON/OFF - Press the ON button to activate the Digital T-Bevel. Unit will shut off automatically after 5 minutes of inactivity or once the user has held the button for 3 seconds.

ENCENDIDO/APAGADO - Presione el botón de encendido para encender el Digital T-Bevel. La unidad se apaga atutomáticamente luego de 5 minutos deinactividad o cuando el usuario mantiene el botón presionado durante 3 segundos.

ZERO - While the device is on, pressing this button again will zero the digital display CERO - Cuando eldispositivo está encendido, al presionar nuevamente este botón la pantalla digitalvolverá a cero.

Note: All T-Bevel measurement functions will return to the original angle once the device turns off
Nota: Todas las funciones de medición del T-Bevel volverán al ángulo inicial una vez que se apague
el dispositivo

HOLD MEASUREMENT - Open blade to desired angle to be measured. Screw down the locking screw to save angle. You can also press the HOLD/FLIP button momentarily and this will hold the measurement for transfer.

CONGELAR LA MEDICIÓN - Abra la hoja hasta el ángulo que desea medir. Apriete el tornillo de traba para almacenar la medición. También puede presionar momentáneamente el botón HOLD/FLIP y congelar la medición para su transferencia.


FLIP DISPLAY - Press the HOLD/FLIP button for 3 seconds to invert the display
PARA DAR VUELTA LA PANTALLA - Mantenga presionado el botón HOLD/FLIP durante 3 segundos

PARA DAR VUELTA LA PANTALLA - Mantenga presionado el botón HOLD/FLIP durante 3 segundos para invertir la pantalla

REVERSE ANGLE - Press the REV button to get the reverse (supplementary) angle readout ĀNGULO INVERSO - Presione el botón REV para obtener la lectura del ángulo inverso (suplementario)

CHANGE BATTERY - Slide battery tray out. Insert battery with positive side down. Slide battery tray back in.

PARA CAMBIAR LA BATERÍA - Remueva el soporte de la batería. Inserte la batería con el lado positivo hacia abaio. Vuelva a colocar el soporte de la batería.



Thank you

We appreciate the trust and confidence you have placed in HUSKY through the purchase of this Digital Sliding
T-Bevel. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see your full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing HUSKY



If your Husky hand tool ever fails, bring it back and we will replace it Free. This full warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. For details, visit your nearby store or call 1-888-HD-HUSKY.

Si tu herramienta manual Husky se daña alguna vez, tráela y la reemplazaremos gratis. Esta garantía completa te otorga derechos específicos y puedes tener también otros derechos que varían según el estado. Para conocer los detalles, visita tu tienda cercana o llame al 1-888-HD-HUSKY.





Recycle Recicla

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA
DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339
FOR ASSISTANCE, CALL:
SI NECESITA AYUDA, LLAME AL:
1-888-HDHUSKY
HUSKYTOOLS.COM
CUSTOMER CARE HOURS:
MONDAY - FRIDAY | 8AM - 7PM EST
SATURDAY | 9AM - 6PM EST